

ビデオスキャンコンバータ



VSC-002

ご提案

 コバヤシ産業株式会社

現在お使いの工作機械モニターが劣化で写らなくなった場合の問題点

モニター画面が映らない……………

モニタ画面が故障で何もみえないし、操作できない。どうしよう……………



メーカーにモニターの修理を依頼しても……………

サポートはすでに終了しており、修理が出来ない……………困ったなあ……………

代わりに他のモニタを接続しても……………

規格が違う為、やはり映像がでないなあ……………



CRTモニター/液晶モニター

代替機を買おうとしても……………

高すぎて予算が出ない……………




問題点の解決方法

- VSC-002を使用すれば
本製品 + 液晶モニタのみで解決!!。



システム図



1変換ケーブルについて

映像入力の変換ケーブルは機器により形状が異なります。
機器側はコネクタ類をご確認の上、正しく接続して利用すること。
映像入力変換コネクタ(RGB-DVI)は一つ付属されていますので活用
(アナログRGB対応可)

工作機械とVSC-002を変換ケーブルにて接続する。

1変換ケーブルは機器より形状が異なりますので、コネクタ類をご確認要。

VSC-002と液晶モニタを映像ケーブル(DVI)にて接続する。

液晶モニタはデジタル対応が必要です(アナログ出力は対応していません)

必要に応じ本体を調整して、綺麗な映像を表示調整。

調整は、全面パネルを開けて、操作ボタンで変更

仕様

映像入力信号

- コネクタ形状 DVI - Iコネクタ 1系統
- ドットクロック 20 ~ 162MHz
- 水平周波数 15 ~ 110KHz
- 垂直周波数 50 ~ 120Hz
- 走査方式 ノンインターレス/インターレス

映像出力信号

- コネクタ形状 DVI - Iコネクタ 1系統
- ドットクロック 20 ~ 162MHz
- 水平周波数 15 ~ 110KHz
- 垂直周波数 50 ~ 120Hz
- 走査方式 ノンインターレス

電源 DC5V(ACアダプタを使用) 消費電流 約1A(DC5V) 重量 約1kg

周囲条件 温度 5 ~ 40 湿度 5 ~ 85%(結露無) 外形寸法 幅150mm × 高さ40mm

塗装色 T-2 (クリーム色)

お問合せについて

大阪市天王寺区南河堀町10-14 〒543-0054

コバヤシ産業株式会社

問合せ代表 [TEL 06-6775-2551](tel:06-6775-2551) [FAX 06-6775-2559](tel:06-6775-2559)

部署案内及び取扱い商材

化材エンジニアリング営業部 (プラスチック樹脂・成型加工・絶縁材料、金属加工他)

[GET営業部](#) (プリント配線基板材料 加工(製造) 設計 実装 組立他)

HOP営業部 (オフィス・ショップ向け各種テーブルトップ加工 環境商材・住宅建材他)

経理部 (経理課・総務課)

URL <http://www.kobayashi-ind.com>

e-mail kiban@kobayashi-ind.com 岸田まで